

■平成27年度 建設機械盗難調査報告書（調査期間 平成27年11月 主要項目のみ印刷）

受付番号	受理日	機械名	製造会社	型式	製造番号	エンジン番号	塗装色	購入年(西暦)	標準価格	被害発生場所	被害発生日時 (西暦)~	被害発生場所 (内訳)	警察届出日時 (西暦)	申出支部名	発見日 (西暦)
3164	2015/11/9	2.3KVA発電機	ヤマハ	EF2300	7C3-0100983					静岡県	2015/10/10	作業現場		静岡	
3165	2015/11/9	発電機2KVA	新ダイワ工業(株)	EGR2600-B6						三重県	2015/10/1	作業現場	2015/10/01	静岡	
3166	2015/11/9	発電機GS/S 1.6KVA パソコン用	ヤンマーディーゼル(株) 新ダイワ工業(株)							東京都	2015/10/3	作業現場	2015/10/05	静岡	
3167	2015/11/9	エンジン溶接機G/S 180A	デンヨー(株)	GAW185ES-2						千葉県	2015/10/13	作業現場		静岡	
3168	2015/11/9	コプレッサ25HP	北越工業(株)							埼玉県	2015/10/12	ユーザー敷地内	2015/10/13	静岡	
3169	2015/11/9	E/Gワッシャー90kgf	スーパー工業(株)							埼玉県	2015/10/12	ユーザー敷地内	2015/10/13	静岡	
3170	2015/11/9	20kgブレーカー								埼玉県	2015/10/12	ユーザー敷地内	2015/10/13	静岡	
3171	2015/11/9	トラック4t	いすゞ自動車(株)							茨城県	2015/10/25	作業現場	2015/10/26	静岡	
3172	2015/11/9	発電機DS/S220/195KVA	デンヨー(株)							茨城県	2015/10/25	作業現場	2015/10/26	静岡	
3173	2015/11/9	ランマー4サイクル50K								神奈川県	2015/10/20	作業現場		静岡	
3174	2015/11/9	プレート60kg								神奈川県	2015/10/20	作業現場		静岡	
3175	2015/11/9	4tクレーン3段U-CAN ECO (バッテリー部分)								愛知県	2015/10/2	作業現場		静岡	
3176	2015/11/9	60KVA発電機超低騒音								愛知県	2015/10/27	ユーザー敷地内		静岡	
3177	2015/11/9	60KVA発電機オイルフェンス/マルチ								愛知県	2015/10/27	ユーザー敷地内		静岡	
3178	2015/11/17	エンジンウエルダー	新ダイワ工業(株)	EGW-150-MC-I	455005110		赤	2011年	641000	兵庫県	2015/11/16	作業現場	2015/11/17	兵庫	
3179	2015/12/1	ポータブル発電機	北越工業(株)	HP900SV	EACJ-0112526					千葉県	2015/11/5	作業現場		大手広域業者	
3180	2015/12/1	敷板鋼板(1.5M×6M×22mm)								新潟県	2015/11/7	作業現場		大手広域業者	
3181	2015/12/1	高所作業車27m	(株)タダノ	AT-270TG 群馬800わ110	NRR35G37000236					千葉県	2015/11/10	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3182	2015/12/1	バッテリー 115D31L(散水車用)	KBL (車両メーカー:日野・極東)	KK-XZU400X 室蘭800わ126						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3183	2015/12/1	バッテリー 130E41L(4tU付トラック)	ナカノ (車両メーカー:いすゞ)	PKG-FRR90S1 札幌100わ5441						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3184	2015/12/1	バッテリー 130E41L(4tダンプ)	ナカノ (車両メーカー:いすゞ)	PKG-FRR90S1 函館100わ810						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3185	2015/12/1	バッテリー 130E41L(4tダンプ)	ナカノ (車両メーカー:いすゞ)	TKG-FRR90S1 札幌100わ7808						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3186	2015/12/1	バッテリー 130E41L(4tダンプ)	ナカノ (車両メーカー:いすゞ)	PB-FRR35C3S 札幌100わ2987						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3187	2015/12/1	バッテリー 130E41L(散水車用)	ナカノ (車両メーカー:いすゞ・極東)	KC-NRR33C3 室蘭800わ176						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3188	2015/12/1	バッテリー 170F51(4tサンダンプ)	ナカノ(車両メーカー:日野)	BDG-FC6JCWA 帯広100わ889						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3189	2015/12/1	バッテリー 80D23L (高所作業車12m)	KBL (車両メーカー:タダノ・いすゞ)	AT-121TG(F) 函館800わ156						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3190	2015/12/1	バッテリー 80D23L(散水車用)	ナカノ (車両メーカー:いすゞ・極東)	TKG-NPR85YN 札幌800わ1487						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3191	2015/12/1	バッテリー 80D23R(4tダンプ)	KBL(車両メーカー:三菱)	PA-FK71D 札幌100わ6718						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3192	2015/12/1	バッテリー 80D23R (高所作業車20m)	ナカノ (車両メーカー:アイチ・いすゞ)	SK-210 室蘭800わ270						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3193	2015/12/1	バッテリー 80D23R (高所作業車デッキ12)	ナカノ (車両メーカー:アイチ・いすゞ)	TZ12A 函館800わ56						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	

受付番号	受理日	機械名	製造会社	型式	製造番号	エンジン番号	塗装色	購入年(西暦)	標準価格	被害発生場所	被害発生日時 (西暦)~	被害発生場所 (内訳)	警察届出日時 (西暦)	申出支部名	発見日 (西暦)
3194	2015/12/1	バッテリー 85D26L(散水車用)	ナカノ (車両メーカー:いすゞ・極東)	KK-NGR72GN 函館800わ32						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3195	2015/12/1	バッテリー 85D26R(橋梁点検車7)	ナカノ (車両メーカー:タダノ)	BT-110 室蘭800わ233						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3196	2015/12/1	バッテリー 90D26R (4tU付トラックオリックス)	ナカノ (車両メーカー:いすゞ)	TKG-FRR90S1 札幌100わ9035						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3197	2015/12/1	バッテリー 90D26R (4tダンプ オリックス)	ナカノ (車両メーカー:いすゞ)	TKG-FRR90S1 札幌100わ8327						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3198	2015/12/1	バッテリー 90D26R(2tダンプ)	ナカノ(車両メーカー:日野)	TKG-X2U675T 帯広400わ813						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3199	2015/12/1	バッテリー 90D26R(散水車用)	ナカノ (車両メーカー:いすゞ・極東)	LH05-30 旭川800わ196						北海道	2015/11/14	ユーザー敷地内		大手広域業者	
3200	2015/12/10	ローダー付3tダンプカー		BDG-NKR85AN				2008		神奈川県	2015/11/11	ユーザー敷地内		大手広域業者	後日発見
3201	2015/12/10	ダンプカー4t		ADG-FRR90C3S				2006		千葉県	2015/11/24	自社敷地内		大手広域業者	