■平成28年度　建設機械盗難調査報告書（調査期間　平成29年2月　主要項目のみ印刷）

受付番号	受理日	機械名	製造会社	型式	製造番号	エンジン番号	塗装色	購入年(西暦)	標準価格	被害発生場所	被害発生場所(内訳)	被害発生日時(西暦)～	警察届出日時	申出支部名	発見日(西暦)
3455	2017/2/7	油圧圧砕機大割0.1ダブルシリンダー								大阪府	作業現場	2017/1/7		静岡	
3456	2017/2/7	スケルトンバケット0.45/100×16								大阪府	作業現場	2017/1/7		静岡	
3457	2017/2/7	解体用フォーク0.45/機械3点式								大阪府	作業現場	2017/1/7		静岡	
3458	2017/2/7	スケルトンバケット0.25/80×80								大阪府	作業現場	2017/1/7		静岡	
3459	2017/2/7	軽トラック	ダイハツ工業(株)	S201P-0037196	S201P-0037196富士山4					静岡県	作業現場	2017/1/25		静岡	
3460	2017/2/7	E/G高圧洗浄機軽量防音	スーパー工業	SEN-2108SS-2	3904200420					静岡県	作業現場	2017/1/26		静岡	
3461	2017/2/7	4tダンプ2台分のバッテリー　合計4個								静岡県	作業現場	2017/1/10		静岡	
3462	2017/2/7	散水車　4t	極東開発工業(株)	LH04-304						埼玉県	作業現場	2017/1/17		静岡	
3463	2017/2/7	バルーン投光機G/400W・2台	ヤンマーディーゼル(株)		239827・277815					東京都	作業現場	2017/1/30		静岡	
3464	2017/3/8	ランマー	三笠産業(株)	MT-72FWA	U7666		純正色	2010年		茨城県	作業現場	2017/2/6	2017/2/7	東京	
3465	2017/2/8	2KVA発電機	デンヨー(株)	GA-2605U2	5639692		純正色	2010年		茨城県	作業現場	2017/2/6	2017/2/7	東京	
3466	2017/2/8	10Kウエルダー	デンヨー(株)	GLW300SDK	5425110		純正色	2002年		茨城県	作業現場	2017/2/6	2017/2/7	東京	
3467	2017/2/8	キャブタイヤ								茨城県	作業現場	2017/2/6	2017/2/7	東京	
3468	2017/2/13	1.6インバーター	ヤンマー	G1600IS	1000611		グリーン			北海道	作業現場	2017/2/12	2017/2/13	北海道	
3469	2017/2/27	ダイヤモンドドリル	エクセン(株)	ECD200	14112213		標準色			兵庫県	自社敷地内	2017/2/23	2017/2/24	兵庫	
3470	2017/2/28	3K防音発電機	デンヨー(株)	YDG300VS-5	26936	M-54533	ライトグリーン			北海道	作業現場	2017/2/25		北海道	
3471	2017/2/28	E式ハイプレッシャー	(株)鶴見製作所	HPJ-340EQM	7635023	0397283	青色			北海道	作業現場	2017/2/28	2017/3/1	北海道	
3472	2017/2/28	敷板鋼板		5×20						長野県	作業現場	2017/1/24		大手広域業者	
3473	2017/2/28	油圧ショベル(BH)0.03	ヤンマー建機㈱	J09-A	3087					福島県	作業現場	2017/1/31		大手広域業者	
3474	2017/2/28	発電機2.8KVA	デンヨー㈱	GE-2800SS-IV	1860234					福島県	作業現場	2017/1/30		大手広域業者	