■平成31年度 建設機械盗難調査報告書 （調査期間 令和元年5月 主要項目のみ印刷）

受付番号	受理日	機械名	製造会社	型式	製造番号	エンジン番号	塗装色	購入年（西暦）	標準価格	被害発生場所	被害発生場所（内訳）	被害発生日時（西暦）～	被害発生日時（西暦）	申出支部名	発見日（西暦）
3833	2019/5/31	2.4kw 発電機	デンヨー	GA-2605U3	5816843		ブルー			北海道	作業現場	2019/6/4	2019/6/5	北海道	
3834	2019/5/31	高圧洗浄機	(株)鶴見製作所	HPJ-470ES-B	8735134					広島県	作業現場	2019/5/20		大手広域業者	
3835	2019/5/31	ランマー	明和製作所	RT-50R	A4866、A5424、A7852					埼玉県	自社敷地内	2019/5/2		大手広域業者	
3836	2019/5/31	ランマー	酒井重工業（株）	RS55E	10450、10492、10495、11058、10706					埼玉県	自社敷地内	2019/5/2		大手広域業者	
3837	2019/5/31	スカイマスター27m								静岡県	自社敷地内	2019/3/21		静岡	
3838	2019/5/31	ランマー4サイクル50K	三笠産業	MT-55L	Z4363					神奈川県	作業現場	2019/1/28		静岡	
3839	2019/5/31	プレート 60kg	明和製作所	KP60	A7874					神奈川県	作業現場	2019/1/28		静岡	
3840	2019/5/31	2.3KVA発電機 50Hz	ヤンマー	G2300A-5	11239					神奈川県	作業現場	2019/1/28		静岡	
3841	2019/5/31	ランマー4サイクル50K	三笠産業	MT-55L	B4379					岐阜県		2019/4/1		静岡	
3842	2019/5/31	発電機インバーター1.6	北越工業	HP1600SV	EABJ-0116963					宮城県	作業現場	2019/4/9		静岡	
3843	2019/5/31	バルーンハンディ400W発電機付（発電機部分のみ盗難）	ヤンマー	LB43CLB-3／G900I	S902397					神奈川県	作業現場	2019/3/29		静岡	
3844	2019/5/31	エンジンハンドカッター集塵機付	やまびこジャパン（株）	CSG673VC/1	C64955004139					神奈川県		2019/4/14		静岡	
3845	2019/5/31	プレート 60kg	明和製作所	KP60	B5866					神奈川県	作業現場	2019/4/14		静岡	
3846	2019/5/31	プレート 60kg	明和製作所	KP60	B3487					神奈川県	作業現場	2019/3/31		静岡	