■令和3年度 建設機械盗難調査報告書 （調査期間 令和3年5月 主要項目のみ印刷）

受付番号	受理日	機械名	製造会社	型式	製造番号	エンジン番号	塗装色	購入年（西暦）	標準価格	被害発生場所	被害発生場所（内訳）	被害発生日時（西暦）～	警察届出日時（西暦）	申出支部名	発見日（西暦）
4093	2021/5/14	LEDバルーンハンディ300W発電機付（発電機のみ盗難）	ヤンマー	G900iS	7CG-1126333					宮城県	作業現場	2020/12/23		静岡	
4094	2021/5/14	軸力計／400kN	TONE(株)	TMC-400T	17882					大阪府	作業現場	2021/4/12		静岡	
4095	2021/5/14	E／G高圧洗浄機軽量防音	鶴見製作所	PJ-5ESM-2	0735069					大阪府	作業現場	2021/4/12		静岡	
4096	2021/5/14	シャーR／GM16～22-1	TONE(株)	2A73234	GM221AT M16ソケット					栃木県	作業現場	2021/4/21		静岡	
4097	2021/5/14	2tダブルキャブWL PG付（マフラーのみ盗難）	いすゞ	TPG-NPR85AR	NPR85-7064733					兵庫県	作業現場	2021/4/30		静岡	
4098	2021/5/14	3t低床ダンプカー(マフラーのみ盗難）	いすゞ	TPG-NKR85AN	NKR85-7067072					兵庫県	作業現場	2021/4/30		静岡	
4099	2021/5/14	2t低床ダンプカー（マフラーのみ盗難）	いすゞ	TPG-NJR85AN	NJR85-7063568					兵庫県	作業現場	2021/4/30		静岡	
4100	2021/5/14	2tダブルキャブトラックA／T（マフラーのみ盗難）	いすゞ	TPG-NJR85A	NJR85-7070090、NJR85-7074984					兵庫県	作業現場	2021/4/30		静岡	
4101	2021/5/14	2t平ロングボディー（マフラーのみ盗難）	いすゞ	TPG-NMR85AR	NMR85-7034350					兵庫県	作業現場	2021/4/30		静岡	
4102	2021/5/14	ランマー70kg	三笠産業	MT-77HRL	F2578(539795)					埼玉県	作業現場	2021/4/10		静岡	
4103	2021/5/14	発電機1.6kVA	デンヨー	GE-1600SS-IV	6217948（491476）					埼玉県	作業現場	2021/4/10		静岡	